
IDLE
MSG_RUNNING (On/Off)
Set Running Lights
MSG_START_BLINK
Set Indicators On
INDICATORS_ON
MSG_TIMEOUT
Indicators Off
INDICATORS_
OFF
MSG_RUNNING (On/Off)
Save Running Light state
MSG_TIMEOUT
Indicators On
MSG_RUNNING (On/Off)
Save Running Light state
MSG_STOP_BLINK
Set Indicators Off
MSG_STOP_BLINK
CHECK_
RUNNING
MSG_TIMEOUT & !done
Set Running Lights
MSG_RUNNING (On/Off)
Save Running Light state
MSG_START_BLINK
Set Indicators On
MSG_TIMEOUT & done